



CROQUI DE LOCALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E RUFOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Cláudia/MT

Legenda

— Local onde foram
substituídas as calhas/rufos



AV. MARECHAL CANDIDO
RONDON / ROTATÓRIA

Gabriel Felipe Muller
Responsável Técnico - CREA-MT 045910

Endereço: Av. Marechal Cândido Rondon / Rotatória - Cláudia/MT